قسمتی از سوالات استخدامی : نصب و راه اندازی پخش کننده های گرمایشی و تابشی

) از انواع سیستم ابگرم موجود در خانه چیست؟

الف- ابگرم بهداشتی ✓

ب- ابگرم طبیعی

ج- ابگرم خانگی

د- ابگرم معدنی

) تعریف اسایش گرمایی در استاندارد اشری چیست؟

الف- شرایط جسمی است که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان میکند.

ب- شرایط فکری است که احساس رضایت از شرایط دمایی محیط را بیان میکند.

ج- شرایط روحی است که احساس رضایت از شرایط مکانی محیط را بیان میکند.

د- شرایط ذهنی است که احساس رضایت از شرایط حرارتی محیط را بیان میکند. ✓

) کدام یک از شکل های دستگاه های پخش کننده گرمایی نیست؟

الف- پنلی

ب- مربعی ✓

ج- پره ای

د- حوله خشک کن

) کنوکتور چیست؟

الف- وسیله است که جریان همرفت را تقویت می کند و گرما را از طریق رسانش منتقل میکند

ب- وسیله ای است که جریان رسانش را تقویت می کند و گرما را از طریق رسانش منتقل میکند

ج- وسیله ای است که جریان همرفت را تقویت میکند وگرما را از طریق همرفت منتقل میکند ✓

د- وسیله ای است که جریان رسانش را تقویت میکند وگرما را از طریق همرفت منتقل میکند.

) روش های انتقال حرارت در رادیاتور چیست و هر روش چه کسری از حرارت را منتقل میکند؟

الف- تابش یک سوم – همرفت دوسوم ✓

ب- تابش یک دوم – همرفت دوسوم

ج- رسانش یک پنجم - تابش یک دوم

د- رسانش یک دوم – همرفت یک سوم

) کدام مورد از ویژگی ها رادیاتور های پنلی نیست؟

الف- از ورق هایی ازجنس روی ساخته می شوند ✓

ب- اب در دو سطح جلو و عقب انها جریان دارد.

ج- مانند رادیاتور های الومینیومی روی دیوار نصب می شوند.

د- از ورق هایی از جنس فولاد ساخته می شوند.

) کدام یک از روش های اتصال پره ها در رادیاتور های پره ای نیست؟

الف- اتصال پرسی جوشی

ب- اتصال توسط مغزی چپ گرد راست گرد

ج- اتصال پرچی ✓

د- بوش جازدنی

) به ترکیب چند پره رادیاتو، یک ..... رادیاتور میگویند.

الف- فن

ب- پنکه

ج- بلوک ✓

د- باله

) کدام یا از گزینه های زیر از ویژگی های رادیاتورهای دیکوراتیو نیست؟

الف- دارای کنوکتور های الومینیومی اند.

ب- نام دیگر انها رادیاتور های شیشه ای است

ج- دارای طرح های متنوع اند.

د- جای زیاد اشغال می کنند و در چیدمان وسایل ایجاد مشکل می کنند ✓

) پره های رادیاتور چدنی به چه روشی ساخته و به چه روشی به یک دیگر متصل میشوند؟

الف- به روش ریخته گری و اتصال پرسی

ب- به ورش ریخته گری و اتصال جوشی

ج- به روش تراش کاری و اتصال مغزی چپ گرد راست گرد

د- به روش ریخته گریی و اتصال مغزی چپ گرد راست گرد ✓